

Relgio Casio MTP-1374D-1A

No encontramos a luz de fundo dos ponteiros, como na descrio

O ponteiro dos segundos no alinhar exatamente nos riscos do mostrador. No encontrei nenhum outro.

No encontrei (lembre-se de 5 bar, melhor no nadar).

Ainda no encontrei

No encontrei yet

O ponteiro dos segundos se desvia por $1/3$ diviso de segundo, um menos insignificante.

no encontrou