

Relgio Casio MTP-1374SG-7A

No encontramos a luz de fundo dos ponteiros, como na descrio

O ponteiro dos segundos no se alinha uniformemente nos riscos do mostrador. No encontrei nenhum outro.

No encontrei (lembre-se de 5 bar, melhor no nadar).

Ainda no encontrei

No encontrei ainda

O ponteiro dos segundos se desvia em $1/3$ diviso de segundo, um menos insignificante.

no encontrei