

Aspirador Vitek VT-1894

O nico ponto negativo o suporte telescopico, ele curto e quebra rpido

O aspirador inteiro um defeito completo

No cumpre suas funes. De forma alguma. Um milho de vezes voc precisa gastar no mesmo lugar.

2 meses se passaram desde a data da compra, usado de 7 a 10 vezes. O bocal quebrou. A roda que segura todas as partes do bocal caiu. A loja nem ouviu, alegando que a garantia no se aplica.

No notei

MUITO RUIDOSO. Eu assumi que por esse tipo de dinheiro voc no deveria esperar superpoderes de um aspirador de p, mas no tanto .. Eu no sei quem escreve comentrios sobre isso na Internet, mas isso um completo absurdo !! muito barulhento durante a operao, os filtros no podem ser limpos simplesmente batendo, eles realmente precisam ser lavados com sabo trezentas milhes de vezes para limp-los, no absorve bem a sujeira do piso, parece que o pincel apenas o carrega pelo cho e no o suga. A prpria escova arranha o cho, principalmente o laminado. Honestamente e em poucas palavras, apenas um aspirador de p terrvel!!

no encontrei

Existem apenas dois bicos no conjunto, mas, como se viu mais tarde, isso o bastante.

No.