

UPS CyberPower UT1050E

Bem, no houve interrupções. Parece que sempre reage a tempo, mesmo quando a luz é cortada, liga imediatamente (a bateria) e o computador não desliga neste momento

Um apito fino durante a operação (na presença de energia elétrica). Não para salas de estar.

Apito incrivelmente alto durante a operação normal com as luzes acesas. Fio curto.

Eu nunca falhei comigo ainda

um pequeno chiado de alta frequência.. mas tudo bem, eu coloquei atrás do sofá, não consigo ouvir

Acabei de comprar, até agora está tudo bem, cancelarei a inscrição mais tarde se houver cardumes))

Bem, meu PC só pode funcionar por 2 minutos, mas minha luz não está cortada

Não encontrei, enquanto tudo está muito uniforme nada

Não encontrei

Não encontrei

Não encontrei

Baterias sem indicação de carga

1. Funcionou por 2 meses, depois falhou. Alarme sonoro acompanhando seu desligamento espontâneo, além de uma falha ao tentar ligar novamente, o manual não descreve...2. Ainda trabalhando, notei que a bateria, caso precise substituí-la, não será fácil de encontrar...