

Disco rgido Seagate ST8000NM0075

Ele chia terrivelmente

Fora da caixa, ao trabalhar, fez um som estranho semelhante a trituração ou chocalho. Após 3-4 dias de trabalho, 1 ruído apareceu. Fevereiro de 2017 dos lotes 1v410*(C,4,N,7) tem problemas no firmware.

211 setores lentos no recém-conectado

Ao gravar (funcionando), você pode ouvir como ele faz ruído

Barulhento.

- A principal desvantagem - o ruído. - O disco do servidor precisa de refrigeração.

Sem garantia na Federação Russa

Sem garantia na Federação Russa