

Fonte de alimentao Corsair CP-9020081-EU

Observe(!): a ventoinha desta PSU liga somente quando o limite de 375W passado para a entrada "da parede". Os valores do sensor de temperatura na PSU so completamente ignorados pelo ventilador.

J estou usando h trs meses, se o programa liga manualmente na velocidade mxima, comea a crepitar, no entreguei acabou na garantia, porque em condies reais nunca funcionar na velocidade mxima

Caro, mas valeu a pena.

queimado. explodiu em vo! com carga leve noite! algodo. fumaa. e sensaes indescritveis

1) O preo de uma fonte de alimentao de 750W bastante alto.2) A fonte de alimentao tem apenas dois conectores de alimentao para placas de vdeo de 8 pinos. Aqueles. voc pode alimentar apenas uma placa de vdeo poderosa com ela, unidades mais baratas podem ter 2, ento isso um menos.

elas no so.