

Capota Pyramida KZ 50 WH

Impadas queimam rapidamente, ferro enferruja nos cantos, acabamento ruim, que chama a ateno de perto, metal fino, cheira a sinttico.

Parece-me que a luz de fundo muito fraca. As Impadas parecem ser normais, 40 watts cada, mas por que elas brilham to fracamente no est claro. Provavelmente, as luzes do teto de vidro absorvem muita luz.