

Aquecedor de gua Stiebel Eltron DHF 24

Um tanque estourando no considerado um caso de garantia pelo fabricante

no detectado

ao usar o modo 12 kW, h uma alta probabilidade de aquecer o fio e acionar a mquina na blindagem e, conseqentemente, desligando o dispositivo