

Ferro Borkl604

o preo no condiz com a qualidade

No aquece muito rpido, precisa ser limpo da ferrugem, o preo

comeou a quebrar aps o no final do perodo de garantia, foi levado para reparo cinco (!) vezes: o elemento de aquecimento est com defeito, a gua est saindo do ferro

No faz nem um ano que manchas enferrujadas comearam a voar fora junto com o vapor

no

No

seu trabalho curto, preo

Preo, a tampa do compartimento de enchimento de gua no parece confivel

preo.no longa vida til.