

# Subwoofer Velodyne Impact 10

Por 7 anos de uso, no encontrei nenhuma falha

Forte distorção ao bater um bumbo. De ouvido pode ser descrito como "podperdyvaniya".

Para a sua classe - não!

Dedilhar em uma nota na região de graves agudos. No cinema, não há baixos, como tal, de forma alguma. A música é uma bagunça completa.

O chiado do alto-falante, em volume baixo, você pode ouvir como o ar sai da fase do inversor em carga

Sibilos em volume baixo e médio.

Não.

Eu não os identifiquei por mais de um ano e eu realmente não procurei por isso, pois descobri que eles não estavam lá!!!

O chiado do alto-falante em um nível de som baixo e médio.

Cantei 50% com a música. Às vezes, o atraso dos graves estraga o som cristalino dos alto-falantes. Sem ele, os alto-falantes soam mais interessantes. Como escuto principalmente música de alta qualidade, a distância não me satisfaz muito. Vou trocar por impacto mini sem fase. Eu tive que sofrer com a localização na sala. Tentei 8 pontos e só no final do dia encontrei o lugar ideal. Eu imediatamente encontrei um leve chiado do alto-falante. Ainda não entendi se isso é defeito ou características do difusor) Na rede em alguns comentários há o mesmo problema com chiado, música distorcida em volume baixo.

Gostaria de um controle remoto para este maravilhoso dispositivo!)

Não notei

Não notei

Ainda não encontrei

Execute sinais de teste no Velodyne Impact 10: 10 Hz e 20 Hz - não percebe em absoluto. silêncio, mas isso é compreensível. 30 Hz - apenas ronca com um alto-falante, conduzindo o ar através do inversor

de fase, absolutamente sem criar nenhuma pressão. A imagem quase a mesma em 40Hz, apenas um pequeno estrondo aparece junto com o barulho. Em 50Hz e acima - graves apertados. +3). Então, em 40Hz, deve realmente grave, no rumble ...

Por seu preço, não há deficiências.