

Gravador de vídeo ACV GQ115

Pouca clareza de imagem, sob luz solar intensa, a imagem fica "embaada" e brilho intenso, funes desnecessarias

Bateria apenas para completar a gravação, difícil visualizar os cliques capturados sem energia externa. Impacto de trampolim muito suave, 30-70% dos cliques podem ser fechados para reescrever (dependendo da estrada) o volume dos sons do sistema (sem ajuste). Gravação FULL HD apenas a 25 fps, botes apertados.