

Ferro Vitek VT-1251

Voc tem que se acostumar com o fato de que no pesado

Temperatura insuficiente para passar a seco, vapor no funciona, tampa de entrada de gua frgil.

Sem sistema de desligamento automtico

Durao curta, no retm gua, a balana deve ser retirada, a sola no pode ser limpa com o tempo.

no detectado ainda!

Servido no mais de 1 ano

Cordo curto

Precisa se acostumar a no ser pesado

no encontrei

no vi

ainda no encontrei

O choque trmico nem sempre funciona e tenha cuidado: no encha demais a gua em altas temperaturas - o ferro comeou um motim e queimou tudo o que encontrou, independentemente do tipo de tecido. S tinha uma cor de ferro

a caixa d'gua era cinza, no d pra ver quanta gua foi despejada