Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer MR200

o acesso aos recursos de uma rede remota conectada via VPN no funciona - e esse um dos principais motivos, aliado ao modem 3G/4G embutido, pelo qual escolhi este roteador.

No se lembra dos perfis de conexo 3-4G: ao substituir um carto SIM, voc precisa criar um novo perfil de conexo para funcionar totalmente, embora, talvez, uma atualizao de firmware resolva isso.

Esperava-se melhor recepo do sinal. Muito caro.

Muito caro, cobertura ruim em 5 GHz, firmware com erros