

# Cadeira de computador Nowy Styl Racer

Os mecanismos so uma merda, exceto o apoio de brao! O elevador parou de reter gs depois de meio ano. A qualidade dos mecanismos ruim. a alavanca de travamento para fixar a inclinao no confivel, pode sair espontaneamente do soquete e, como resultado, uma falha repentina do encosto .. o couro sinttico facilmente limpo .. na posio fixa, a cadeira tem uma folga . . o cabo da fora de deflexo torcido uma vez e no desparafusa mais .. gira a porca ao longo do caminho ..

defeituoso, impossvel de montar