

# Furadeira/parafusadeira Greenworks G24CD 32037

Praticamente sem peças de reposição disponíveis. Após 3 anos de operação difícil, a caixa de câmbio falhou (elimina a segunda velocidade). Embora aqui eu me culpe, pois nem sempre usei uma chave de fenda para a finalidade a que se destinava, ou seja, usei-a como perfurador. Instalei uma furadeira de 12 mm em concreto e suportes perfurados para radiadores.

Coloquei o interruptor no modo de impacto! Desmontado parecia tudo inteiro! Mas mesmo assim, no modo de impacto, o interruptor trava

peso e dimensões, mas com tanta potência isso é esperado.