

Ar condicionado Hitachi RAS-14XH1/RAC-14XH1

Sem luz de fundo remota. A limpeza automática acabou sendo inútil - a poeira se acumula no radiador, nas lminas, nos painéis, nos filtros. Uma pequena quantidade de poeira despejada no coletor de poeira. Os filtros ainda podem ser removidos, mas o radiador só pode ser raspado ou lavado com água e não pode ser alcançado sem esforço. O ionizador chia desagradavelmente.

vale apenas alguns dias, então ainda estou estudando

-a única desvantagem é o controle remoto sem luz de fundo, bem, não afeta a qualidade do ar condicionado.

No estado desligado, a autolimpeza funciona por algum tempo. um pouco incomum que ele possa se ligar e funcionar por um tempo.