

Pneus BF Goodrich Touring 175 / 70 R13 82T

Devido sua suavidade, existem dois inconvenientes: 1) sem direção hidráulica difícil girar o volante no lugar 2) às vezes ele perde um pouco a forma e não se equilibra, bate nas rodas um pouco pouco

Em princípio, não, um pouco propenso a aquaplanagem.