

# Mquina de lavar Whirlpool AWE 66710

Com defeito na embalagem, no completa o ciclo de lavagem.

Compramos o modelo awe 66710 na Eldorado, aps o primeiro dia vi perdo f 08, liguei para linha direta (segunda-feira), aps 5 dias (sbado) o mestre chegou, maravilhado, dizendo, preciso lembrar a pea de reposio. Na quarta-feira, ela ligou para a central de atendimento e perguntou sobre nossa mquina, disseram que aps os resultados do exame, a maistra deveria levar a mquina para a central de atendimento para diagnstico. Tse significa que tudo pode ser colocado l, seja o que for (no novo). Estou decepcionado e no recomendo. Whirlpool awe 66710 no o mesmo modelo e nada pode garantir uma nova pea de reposio, ou a substituio de uma pea to nova!

Apaga como quiser. ou congela aps 15 minutos de lavagem (talvez aps 30-40 minutos).

No remove o p da bandeja

Em nossa cpia, h uma fuga de corrente para o gabinete. Portanto, se voc se apoiar em um banho de ao mido e ao mesmo tempo tocar um tambor de metal, poder sentir a diferena de potencial de 90 a 100 volts. Eu medi especialmente com um multmetro e, desde ento, sempre desligamos o plugue da mquina da tomada antes de descarregar. O problema poderia ser resolvido com aterramento normal, mas onde posso obt-lo no stimo andar de uma casa construda pelos soviticicos? Zeroing ou tubos de linhas de abastecimento de gua, por favor, no ofereca, estou ciente de como isso pode terminar, se os vizinhos decidirem desenrolar o medidor eltrico usando o mtodo antiquado))) Eu medi especialmente com um multmetro e, desde ento, sempre desligamos o plugue da mquina da tomada antes de descarregar. O problema poderia ser resolvido com aterramento normal, mas onde posso obt-lo no stimo andar de uma casa construda pelos soviticicos? Zeroing ou tubos de linhas de abastecimento de gua, por favor, no ofereca, estou ciente de como isso pode terminar, se os vizinhos decidirem desenrolar o medidor eltrico usando o mtodo antiquado)))