

# Secador Scarlett IS-539

No detectado

Lgrima muito o cabelo. A ionização NO funciona, o cabelo está muito magnetizado. A temperatura redefinida após desligar (demora quase um minuto para definir o máximo)

No detectado

- não lembra a última temperatura - a função de ionização não desligada quando o retificador desligado com o botão, você deve desconectá-lo

- Não lembra a última temperatura (desconfortável) - Esfria por um longo tempo (no trabalho especialmente relevante, porque apenas colocá-lo na mesa no mínimo incivilizado)

No mantém a temperatura e rachaduras durante a operação

No lembra a última temperatura.

No lembra a última temperatura. Cada vez que você precisa aumentar o botão com 60 para o desejado. Muito chato.

Nenhum)

no encontrado