

Aquecedor de gua NOVAttec NT-S 50

O esmalte na entrada e na sada estava descascando, precisava ser limpo e restaurado. Dez fraco. 100 litros de gua de +15 aquece at +80 em 3:30 horas

Os tanques esto vazando sem ter servido o tempo declarado, o centro de servio atrasa a deciso at que se lembre. Agora voc precisa procurar um carro e leve voc mesmo na loja para trocar.

a qualidade de mo de obra, montagem e materiais deixa muito a desejar

m qualidade de montagem

novatec EVN A50 vazou aps 2 anos e 4 meses, embora o nodo foi alterado aps um ano de operao. Uma lasca interna de esmalte foi formada na rea do colo e como resultado foi formado um orificio de cerca de 2 mm. O dispositivo no caiu!

Montagem desleixada, a saber: os parafusos do flange no foram totalmente apertados - alguns podiam ser desaparafusados mo, o nodo de magnsio no foi aparafusado - ele roncou no tanque como um chocalho. Eu tive que desaparafusar o flange, remover e aparafusar o nodo.