

Placa de vídeo HIS Radeon RX 470 HS470R4LCNR

Embora eles digam que 60-70 °C é uma temperatura normal, mas não há nada para o chip

Você pode precisar atualizar o BIOS da placa-mãe, caso contrário, ele simplesmente não será iniciado. Eu precisava instalar a versão de atualização com "Graphics suporta UEFI"

As turbinas HIS azuis eram boas, mas agora está tudo preto, IMHO

Eu não as vejo

O pacote com a placa de vídeo fraco, não há jogos ou programas além de drivers, mas isso já é uma coisa assim

Montado mal, mesmo o fluxo não é lavado. Entrou morto. Ao instalar o driver, ele para de emitir o sinal de vídeo. Garantia máxima de 2 anos.

Não

Disponível

Disponível