

Esquentador NOVAttec NT-SP 100

Especificamente, meu tanque vazou aps dois anos de operao.

Barulhento quando aquecido. Isso no aconteceu nos primeiros meses, mas agora o tanque faz um som semelhante ao som de uma chaleira eltrica aquecendo. Parece que o motivo so os depsitos de escala que aparecem no elemento de aquecimento ao longo do tempo. Bem, pelo menos o som no alto.