

# Disco rgido Seagate ST1000DM010

Cilindro estalando, falha rpida do disco

Imediatamente aps a primeira inicializao, comeou a rachar, fica muito quente, uma vez que at o Windows travou devido ao superaquecimento, depois de instalar o ssd m.2, ento tudo ficou normal, agora simplesmente usado como um despejo de mdia.

desempenho, SMR, confiabilidade

No particularmente

Ele zumbe, comea a desmoronar

Batidas no eixo acontecem. Mas isso raro. Ento est tudo ok.

s vezes racha

Quebrado, no carrega nada

no encontrei

No detectado

Muito alto, racha muito

Ainda no

2 TB completos ao gravar com SMR - armazenamento de informaes a longo prazo

-durabilidade

Alto, preo, qualidade

Vibrao