

Serra AEG US 1300 XE

No momento um pouco caro. O mais interessante que o motor elétrico quebrou, a lamela no coletor voou, sob a ordem de reparo de 3500 rublos.

Durante o ano de operação, foi reparado na garantia 2 vezes. Redutor de engrenagem lambido. Se você reparar pelo seu dinheiro, um preço cômico.