

Xerox WorkCentre 3345 MFP

scanner, alimentao de papel

Um novo dispositivo, raw em 100%, instalado via USB como uma impressora e um "dispositivo no identificado", uma tentativa de colocar "lenha" no scanner de qualquer forma uma falha. Instalado via rede sem erros, no digitaliza - o driver twain transmite algo incompreensvel em vez de uma imagem, o WIA por algum motivo no deseja digitalizar varias imagens. Alm disso, "para sobremesa", o duplex ativado por padro + imprimindo uma pgina de configurao toda vez que ligado + imprimindo um relatrio sobre o trabalho ao imprimir cada trabalho! Esta uma msica, quando voc tenta deslig-la - as configuraes no so salvas. Ao digitalizar atravs da alimentao automtica de UMA folha, por algum motivo, ele digitaliza a tampa vazia do scanner e, satisfeito, fornece duas folhas ao aplicativo, a segunda - uma foto sua. Novos drivers/firmware ainda no foram entregues,