

Chaleira eltrica Polaris PWK 1704CGL

modelo ruim Alterando a reviso deste modelo. Quebrou aps um ano de uso. Quase todas as chaleiras Polaris PWK 1704 tm a mola de abertura da tampa quebrada e minha chaleira tambm vazou. Para mim, decidi no comprar bules polaris /

excelente modelo Est funcionando h um ano e meio ou cerca de dois anos. Sem queixas. No comeo eu estava com medo de que depois de 2 semanas o fundo comeasse a ficar coberto com uma fina camada de ferrugem, pensei que no duraria muito, mas no! Aparentemente, a gua local muito dura (So Petersburgo), pois um amigo da regio no teve esse problema com o aquecedor por seis meses. Em geral, estou muito feliz com a compra, a tampa funciona perfeitamente, se abrisse um pouco mais, seria mais conveniente colocar gua nele.

modelo ruim

modelo ruim

modelo bom