

de aquecimento Viessmann Vitodens 100-W WB1B0

O servio ruim. Se algo quebrar nesta caldeira, a probabilidade de um reparo normal da garantia no muito alta. As peas de reposio so obscenamente caras. S pode ser usado para aquecimento, no pode ser conectado ao sistema de abastecimento de gua, o que uma pena com uma capacidade de trabalho to boa.

O alto preo das caldeiras e peas para elas e um centro de servio muito, muito ruim, especialmente Ukrtechnoservice

Duas avarias por ano, o ventilador foi trocado pela garantia
o trocador de calor foi negado
na Rssia, a garantia para o trocador de 10 anos. CUIDADO WISMAN