

Cafeteira Grunhelm GEC-15

Sem qualidade. O cappuccinatore est quebrado, a presso est longe de 15 atm, flui muito devagar.No h servio.

A mquina aquece a gua por um tempo muito longo, cerca de 8 minutos. O tamanho da poro na mquina no fixo, a espuma no sai muito exuberante.