

# **Camera Canon EOS 250D corpo**

Matriz ruidosa - em um valor ISO acima de 800, rudos muito perceptíveis aparecem na imagem. Imagem forte CROP ao gravar vídeo em FULL HD e ainda mais CROP ao gravar em 4K. O slot do cartão de memória está localizado no compartimento da bateria, o que causa grande inconveniente quando um trip é instalado. Os botões de seleção de ponto de foco e trava de exposição são feitos de borracha, o que os torna inconvenientes de usar (difíceis de pressionar). Não está claro por que a lâmpada auxiliar de foco automático foi removida. O flash tornou-se manual, ou seja, se você quiser usá-lo - por favor, abra e atire. Não me importo com isso, mas alguns podem não gostar. A qualidade do elástico na ocular do visor.

Fotografia 4K com foco automático de contraste.