

Mquina de solda Kaiser MMA -280 Home Line

A intensidade da corrente no indicador no condiz com a realidade

O porta eletrodo foi cortado no primeiro dia e feito o prprio prendedor de roupa, normalmente tambm atualizado com a instalao de esponjas de cobre !!! E na descrio 100% cobre e l cobre na verdade cabo