

Pia de cozinha Blanco Zia 40S 516927

no

lavagem para 5+, sem deficiências

O sifo (joelho) do kit de um design estranho não confiável e não funcional, imediatamente o substituí por um corrugado, porque qualquer toque causava um vazamento. Mas isso pouca coisa, senão a qualidade da pia e dos acessórios a melhor.

Com o tempo, um revestimento branco aparece nas partes escuras, manchas escuras aparecem nas claras, nada as tira.

Eu não gosto como a malha de drenagem, muito pequena. segura bem os detritos, mas muito difícil limpá-lo, você precisa quase secá-lo e soprar com um aspirador de pó.