Placa Gunter&Hauer I 6 FW

O produto foi entregue danificado (superfcie de vidro quebrada). A embalagem da mercadoria no protege a superfcie do vidro. O centro de servio se recusou a trocar ou at mesmo consertar o cozinheiro danificado.