Alto -falante do carro Kicx PD 502

No h contras, especialmente se voc lembrar qual o preo desses alto-falantes

no

O som no tem volume, um ano depois um dos alto-falantes foi coberto com uma bacia de cobre

aps 2 meses de uso, eles comearam a chiar, primeiro um, depois o outro, o som nojento.

Estabelecido na porta Matiz. Barras de proteo caem periodicamente. Eu tive que colocar fita dupla-face adicionalmente.

No

Na minha opinio, acstica muito fraca. No h som claro nem no topo nem no meio (voc nem pode sonhar com os fundos). Quando voc tenta enrolar o som, aparece um estranho e terrvel crack!!! um crack...

Acstico muito fraco, mesmo no meio da potncia, comeam as distores. Quase no h graves.