

Caldeira de aquecimento Vaillant eloBLOCK VE 18

Quando seis meses aps a instalao comeou a fazer um pouco de barulho, chamaram o servio autorizado, mas disseram que como no instalaram a caldeira (nossos serralheiros de fbrica a instalaram), a caldeira perdeu a garantia de 24 meses. Ainda um pouco barulhento. Na primavera vamos chamar os tcnicos para manuteno, ento eles vo ver qual o problema.

Um ano depois, a caldeira comeou a fazer barulho crescente, chamado Vaillant, ele tambm tem garantia de 24 meses, me disseram que a garantia s vlida se tiver sido instalada pelo seu instalador autorizado assim que me enviaram.