

Notebook Lenovo 7 16ACHg6 82N600E0US

- na fbrica muitas vezes ruim inserir um loop de alto-falante, o mau cheiro comear a chiar em um dia e voc precisar remover a tampa e inseri-la normalmente. Mais cedo para tudo, o problema est na linha de montagem devido ao processo de montagem. z windows hello- no h scanner de boto na impresso digital do dedo- o touchpad no igual ao da Apple, mas blaotware- blaotware, mas isso. Na verdade, todo software includo tem reconhecimento, s que pode ser inapropriado.

Tela. Matriz do fabricante Boe

At agora est tudo bem

Sim, ainda no.