

Lavatrio Jacob Delafon Escale E1211-00

Respingos atingem o cho e as paredes com mais frequencia do que em uma pia convencional devido ao nivelamento das bordas. Cerca de 3 anos depois, rachaduras "antigas" profundas comecaram a aparecer :-) no revestimento ceramico ao redor do ralo, que aumentam

Apareceram rachaduras no esmalte. O centro de servio reconheceu isso como um defeito de fabricao. Esta conclusao foi enviada para a fbrica. Demorou mais de trs meses para esperar a decisao da fbrica de reconhecer as rachaduras como defeitos. A pia foi substituida por uma nova.

O revestimento est rachando.

JACOB DELAFON-French DIVORCE! Comprei um conjunto de mveis de banheiro (pia e armario) h menos de um ano da a coleo como (diz o fabricante) mveis de banheiro de classe premium – R