

Relgio Casio MQ-24-1B3

O vidro, que um polimetilmetacrilato banal, riscado a qualquer momento.

A aparncia deixa muito a desejar. A pulseira se desgastou rapidamente, embora no tenha quebrado.

Tanto a caixa do relgio quanto o vidro so feitos de plstico. Portanto, no de surpreender que, depois de um tempo, pequenos arranhes e abrases comecem a aparecer neles.

No encontrei

Troquei duas tiras - elas eram desconfortveis.