

ador de aquecimento Kermi Therm -X2 Profil-K 22 300

no encontrado

nenhum

O prdio estava em operao h apenas 4 anos. Vazamento no plano inferior!