

Placa Kaiser KG 6325 Em Turbo

uma desvantagem completa ..

Grelhas de ferro fundido com entalhes, recolhidas quando tirei da caixa e cortei meu dedo. Os elásticos foram colocados nas grades apenas nos dois lados, onde não há parte arredondada dos elásticos, os rolos da grade! Botes de aparência de bronze e adereços baratos de crach, metal macio coberto de tinta, use por um curto período de tempo e a tinta será esfregada. Por tal custo, eles poderiam esculpir em cobre. O esmalte foi aplicado em camada muito fina, e as laterais não foram devidamente pintadas. Fiquei muito impressionado com as instruções para cuidados com a superfície "não use produtos de limpeza" !!!