

Exaustor VENTS 125 MB Turbo

Barulhento .

bate ao ligar

passou-se um pouco mais de 2 anos de funcionamento... e uma vez ouvindo, percebi que o ventilador agora est funcionando silenciosamente !Vejo que a hlice, juntamente com uma parte do mecanismo, voou para o poo de ventilao! (ou talvez para o cu) e os restos at zumbem e giram! E esta aeronave ucraniana tem uma garantia de 5 anos! embora eu honestamente no possa acreditar que eles vo devolver o dinheiro para mim ou substitui-lo! at que eu peguei a garantia, est na garagem.