

Pneus Vredestein Snowtrac 5 165/60 R14 79T

em condies de gelo e gelo, mas sobe uma colina decente!

barulhento, no crtico

Parede lateral fraca. Se a presso cair um pouco - ao bater em um obstculo, h uma alta probabilidade de obter uma hrnia. Visualmente - h desgaste no eixo de acionamento (uniforme). A porcentagem difcil de estimar, mas a diferenca com o eixo traseiro perceptvel. Percorreu apenas 5.000 km. Pneus meados de 2015

nenhuma falha notada presso 2 atm anda silenciosamente